

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von		I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren		
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
08.11.1989	99689	Kauf		0,00
	99789	Ölwechsel ohne Filter	7,52	0,00
9.11.89		Ummeldung	0,00	26,05
		Kennzeichen	10,02	0,00
28.11.89		KFZ-Steuern	0,00	70,15
5.12.89		Versicherung	0,00	135,58
21.2.90	101725	Getriebeölwechsel	3,76	0,00
	102644	Ölfilterwechsel	12,53	0,00
19.4.90		Versicherung	109,58	0,00
24.4.90	103290	Ventile eingestellt	0,00	0,00
19.5.90	104756	neuer Hinterradreifen incl. Montage, Wuchten und Schlauch	0,00 0,00 88,20	0,00 0,00 0,00
30.5.90	105200	Auspuff schweißen lassen	0,00	10,02
30.5.90		Kaltreiniger	5,01	0,00
12.6.90		ADAC-Jahresbeitrag	0,00	15,53
25.6.90	107197	Ölwechsel ohne Filter	7,52	0,00
15.7.90	110903	Ventilspiel eingestellt	0,00	0,00
26.7.90	110947	Vorderreifen ME 33 Schlauch Montage Wuchten Hinterradreifen ME77 auf Vorrat	56,97 11,02 0,00 0,00 0,00 67,49	0,00 0,00 3,01 5,26 0,00 0,00
27.7.90	110947	Tachowelle und Bolzen erneuert Ölfilter gewechselt Ölwechsel Kerzen erneuert Faltenbälge vorn montiert	11,42 0,66 12,53 13,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.7.90	110950	Getriebeöle kontrolliert und nachgefüllt	0,00 2,48	0,00 0,00
30.7.90	111023	Schwingerlagerkappe neu	1,17	0,00
2.8.90		Teilkaskoversicherung	59,73	0,00
7.8.90	112315	0,3 l Öl nachgefüllt Iwannenschrauben nachgezogen	0,00 0,00	0,00 0,00
7.9.90	114300	Startrelais erneuert 0,2 l Öl nachgefüllt	5,20 0,00	0,00 0,00
	115404	Ventilspiel eingestellt	0,00	0,00
17.9.90	115700	Hinterradreifen ME77 Schlauch Montage Wuchten Gewichte	69,97 9,60 0,00 0,00 1,75	0,00 0,00 4,01 5,43 0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von			I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren	
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
17.9.90	115780	1 Paar Endschalldämpfer	290,21	0,00
	116000	0,5 l Öl nachgefüllt	0,00	0,00
15.10.90	118022	0,3 l Öl nachgefüllt	0,00	0,00
17.10.90	118300	Ölwechsel	0,00	0,00
19.10.90		2 Ölfilter gekauft	15,03	0,00
20.10.90	118600	Ölfilter gewechselt	0,00	0,00
		Verkleidungsunterteil wieder angebaut	0,00 0,00	0,00 0,00
27.10.90	119300	sämtl. Ölstände kontrolliert	0,00	0,00
		Luftfilter ausgeblasen	0,00	0,00
		Ventile eingestellt	0,00	0,00
		KFZ-Steuern	0,00	72,15
17.11.90	120680	0,2 l Motoröl nachgefüllt	0,00	0,00
26.11.90	121300	Versicherung	0,00	226,68
11.01.91	122666	Fahrzeug umgemeldet	0,00	20,54
		neues Nummernschild	10,02	0,00
		0,5 l Motoröl nachgefüllt	0,00	0,00
		2 Auslaßventile eingestellt	0,00	0,00
		Schwinge Lagerung geschmiert	0,00	0,00
19.1.91	124032	neue Tankdeckeldichtung	1,00	0,00
		1 Nivomat-Faltenbalg	9,02	0,00
26.1.91	124538	Getriebeöl gewechselt	4,01	0,00
		0,3 l Motoröl nachgefüllt	0,00	0,00
18.3.91		Kaltreiniger, Ake-pads, Drahtbürsten, Kriechöl	0,00 20,04	0,00 0,00
23.3.91	126222	Motoröl und -filter gewechselt	0,00 0,00	0,00 0,00
		Getriebeöl kontrolliert/ergänzt	0,00	0,00
		Zündkerzen erneuert	5,01	0,00
28.3.91	126332	Tachowelle erneuert	12,00	0,00
		Schlauch	9,60	0,00
		Montage Hinterradreifen (aus Vorat)	0,00	4,01
		Wuchten	0,00	5,43
		Gewichte	1,75	0,00
6.4.91		Geprüfter Schweißer lassen	0,00	2,51
7.4.91	128199	Ventile rechter Zylinder eingestellt	0,00	0,00
		8 A-Sicherung erneuert	0,00	0,00
27.4.91	132722	Kabelschuh Lima-Diodenplatte wiederhergestellt	0,00	0,00
		8 A-Sicherung erneuert	0,00	0,00
29.4.91	132811	Ölwechsel ohne Filter	3,51	0,00
6.5.91	134364	beide Einlaßventile neu eingestellt	0,00	0,00
7.5.91	134600	Bremsbeläge erneuert	0,00	0,00
		Dampfstrahlen, Motorwäsche	0,00	8,52
17.05.91		Gußrad	268,35	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

				I/100 km
Verbrauch				€
ca. - Preis/l				km
Tacho-Ausfall				Ct.
Kilometer-Preis				248383 km
gefahren				15054,97 €
Gesamt-Ausgaben				31,6 Jahren
innerhalb von				
Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren
	348072		8892,55	6162,42
		Gußrad	273,49	0,00
		Sicherungsblech	0,26	0,00
		Sicherungsblech	0,26	0,00
		Bremsbel~ge, 2 Paar	37,01	0,00
		Birne Tacho, 2 Stück	2,52	0,00
		5 Plastiknieten (Scheibe)	1,67	0,00
		1 Spiegelfuá	4,11	0,00
		1 Staubkappe	0,42	0,00
		1 Lichtscheibe	4,78	0,00
27.05.91		2 Dosen Klarlack	7,97	0,00
3.6.91	135850	1 Reifen Metzeler 3.25H19 Me33	59,98	0,00
		1 Schlauch	9,60	0,00
		Montage	0,00	4,00
		Wuchten	0,00	6,00
		Gewichte	3,00	0,00
15.6.91		Ummontage Hinterrad	0,00	5,14
		Auswuchten + Gewichte	5,43	0,00
18.6.91	135900	T V-Abnahme	19,29	0,00
24.6.91	136255	0,25 l Motor~l nachgefüllt	0,00	0,00
		Gabel~l gewechselt	0,00	0,00
28.6.91			0,00	0,00
		2 Gabeldichtringe	6,79	0,00
2.7.91	136791	Ventilspiel kontrolliert	0,00	0,00
8.7.91	137369	K&N-Filter eingebaut	0,00	0,00
11.7.91	137620	0,25 l Motor~l nachgefüllt	0,00	0,00
13.8.91	138814		0,00	0,00
23.8.91	140092	0,4 l Motor~l nachgefüllt	3,98	0,00
24.8.91	140183	Motor~l und -filter	6,51	0,00
		gewechselt	0,00	0,00
		Motorradw~sche	2,51	0,00
27.8.91	140612	Hinterradreifen ME77	71,57	0,00
		Schlauch	9,60	0,00
		Montage	0,00	4,00
		Wuchten	0,00	6,00
		Gewichte	3,00	0,00
		Altreifen-Entsorgung	0,00	3,43
19.9.91	142124	Getriebe~le gewechselt	20,04	0,00
		+ 0,3 l Motor~l	0,00	0,00
		Ventilspiel eingestellt	0,00	0,00
30.9.91	142464	Diodenplatte gel~tet	0,00	0,00
		4 Gummilager	4,34	0,00
19.10.91	142686	2 Lenkkopflager	31,87	0,00
		Gabeldichtringe erneuert	0,00	0,00
		Gabel~l gewechselt,	0,00	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch			l/100 km	
ca. - Preis/l			€	
Tacho-Ausfall			km	
Kilometer-Preis			Ct.	
gefahren			248383 km	
Gesamt-Ausgaben			15054,97 €	
innerhalb von			31,6 Jahren	
Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren
gesamt	348072		8892,55	6162,42

		2 * 0,25 l	7,52	0,00
		Bremsflüssigkeit gewechs.	0,00	0,00
		Verkleidung gespachtelt	0,00	0,00
28.10.91	142908	1 Satz Koni eingebaut	221,47	0,00
24.10.91		Steuer	0,00	5,01
9.11.91		Versicherung	0,00	222,87
6.12.91	142908	Fahrzeug abgemeldet	0,00	8,02
16.10.1992		Fristverlängerung	0,00	4,01
09.03.1993	142908	Batterie	0,00	53,61
19.03.1993	142908	Batterie eingebaut	0,00	0,00
26.04.1993		Wiederanmeldung	0,00	7,52
26.04.1993		Diodenträgerplatte erneut gelötet	0,00	0,00
27.04.1993	143007	Motorölwechsel o. Filter	0,00	0,00
		Chokezug links klemmt	0,00	0,00
28.04.1993	143173	Diodenplatte ersetzt	84,03	0,00
05.05.1993		Versicherung 5.4.93 - 1.1.94	0,00	225,87
09.05.1993	145100	Ölstände kontrolliert, Schwingenöl mit mind. 100 ml aufgefüllt	0,00	0,00
		Birne Voltmeter ersetzt	0,00	0,00
15.05.1993	145700	Ventilspiel kontrolliert, ok.	0,00	0,00
		Lackspray	10,72	0,00
		+ 0,3 l Getriebeöl in Schwingenholm nachgefüllt, läuft offensichtlich über undichten Simmerring in Getriebe, dessen Stand erhöht ist	0,00	0,00
24.05.1993	146400	+ 0,4 l Motoröl nachgefüllt	0,00	0,00
25.05.1993		KFZ-Steuern	0,00	70,15
	146500	Dichtring Getriebeausgang ersetzt	0,00	161,83
29.05.1993		Motorradwäsche	0,00	2,51
08.06.1993	147600	Getriebeölstand wieder erhöht !	0,00	0,00
09.06.1993	147700	1 Vorderreifen ME33	57,91	0,00
		1 Schlauch	11,52	0,00
		Montage u. Wuchten, Gewichte, Altreifenvernichtung	0,00	11,24
09.06.1993	147700	TÜV-Abnahme	0,00	22,47
26.06.1993	148000	Luftfilter gereinigt u. geölt	0,00	0,00
		Lenkkopflager nachgezogen	0,00	0,00
		Chokezug li. ersetzt	0,00	0,00
		Griffheizung abgebaut	0,00	0,00
30.06.1993	148500	+0,3 l Motoröl	0,00	0,00
20.07.1993	149406	Ventilspiel eingestellt	0,00	0,00
03.08.1993	149910	Motoröl und -filter gewechselt	10,02	0,00
		Ersatzteilkauf	21,74	0,00
19.08.1993	152806	Wäsche	0,00	2,51
20.08.1993	152806	neuen Hinterradreifen montiert	0,00	97,96
		Vergaser gereinigt	0,00	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von			I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren	
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
		☰ Istände kontrolliert	0,00	0,00
31.08.1993	153572	+0,5 l Motoröl	0,00	0,00
14.09.1993		Dichtring Vergaser, 2	0,92	0,00
			0,00	0,00
		Bremsschlauch erneuert	14,41	0,00
		Brensfüssigkeit	3,83	0,00
04.10.1993	157000	+0,2 l Motoröl	0,00	0,00
18.10.1993	157925	Motoröl ohne Filter gewechselt	0,00	0,00
		Getriebeöle gewechselt	0,00	0,00
		Kerzen BP7ES gegen BP6ES gewechselt	5,51	0,00
		Ventile eingestellt	0,00	0,00
		Schwinge gefettet	0,00	0,00
13.12.1993	159890	Wäsche	2,51	0,00
14.12.1993	159890	Motorrad abgemeldet	0,00	5,51
17.01.1994	159890	Voltmeter erneuert	30,01	0,00
20.02.1994	159890	Rückzahlung Steuer	0,00	-26,05
02.09.1994	159890	Wiederanmeldung	0,00	10,52
14.09.1994		Versicherung	96,20	0,00
18.09.1994	162000	Batterie (30AH) erneuert	75,16	0,00
21.9.94	162730	Vorder- u. Hi-Rad-Reifen erneuert	144,05	0,00
23.9.94	163011	+0,5 l Motoröl	0,00	0,00
7.10.94	163544	Ventile eingestellt	0,00	0,00
		Zyl.Köpfe nachgezogen	0,00	0,00
18.10.94	164313	Öl- und Filterwechsel	10,00	0,00
26.10.94		KFZ-Steuern	0,00	70,15
		Simmerring Hi.radgetriebe	6,01	0,00
		Dichtung Hi.radgetriebe	14,03	0,00
21.11.94	166000	Versicherung '95	0,00	309,40
		Motorradwäsche	0,00	4,01
25.04.1995	167334	+ 0,3 l Motoröl	0,00	0,00
04.05.1995	171244	Ventilspiel geprüft, standen alle noch gut!	0,00	0,00
		171244 + 0,1 l Hinterradgetriebeöl	0,00	0,00
09.05.1995	171988	Ölfilter gewechselt	14,53	0,00
		Bremsschlauchhalter ern.	0,26	0,00
		171988 Motor- und Getriebeöle gewechselt	13,03	0,00
		Tachowelle geölt	0,00	0,00
20.05.1995		Gabelöl	4,01	0,00
22.05.1995		Gabeldichtringe gewechselt	7,81	0,00
10.06.1995	173700	Hinterradreifen	82,87	0,00
		Vorderradreifen	64,44	0,00
		Schlauch hinten	8,42	0,00
		Schlauch vorn	8,07	0,00
		Wuchten	8,02	0,00
		Motorradwäsche	2,00	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch			l/100 km	
ca. - Preis/l			€	
Tacho-Ausfall			km	
Kilometer-Preis			Ct.	
gefahren			248383 km	
Gesamt-Ausgaben			15054,97 €	
innerhalb von			31,6 Jahren	
Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren
gesamt	348072		8892,55	6162,42
22.08.1995		KFZ-Steuer	0,00	70,15
24.08.1995	174723	+0,4 l Motoröl	0,00	0,00
10.09.1995	176231	Ventilspiel geprüft, standen alle noch gut!	0,00	0,00
13.11.1995	177537	+0,05 l Hinterachsgetriebeöl	0,00	0,00
18.11.1995		Benzinschlauch, 1m	2,30	0,00
27.12.1995		Versicherung '96	0,00	247,92
15.03.1996	177990	1 Rücklichtbirne ersetzt	1,25	0,00
23.04.1996	178412	+0,3 l Motoröl	0,00	0,00
		Kompression links 11,5 bar	0,00	0,00
		Kompression rechts 11,1 bar	0,00	0,00
12.05.1996	179673	Ölfilter gewechselt	8,97	0,00
		Motoröl gewechselt	7,52	0,00
		Getriebeöle gewechselt	8,01	0,00
		Benzinfilter	2,96	0,00
27.07.1996	180831	+0,4 l Motoröl	1,00	0,00
12.08.1996	183000		0,00	0,00
		184318 Hi.radreifen u. Schlauch ersetzt inkl. Montage und Wuchten	98,77	0,00
27.08.1996	184318	2 Radlager hi. ersetzt	42,99	0,00
20.09.1996	186239	+0,5 l Motoröl	1,25	0,00
		Batteriewasser o.k.	0,00	0,00
		Schwinge gefettet	0,00	0,00
30.09.1996	187000		0,00	0,00
06.10.1996	187680	Öl- und Filterwechsel	14,98	0,00
		2 Kerzen Bosch W5DC erneuert	3,00	0,00
07.10.1996		Ventilreiniger	3,51	0,00
09.10.1996	188070		0,00	0,00
11.10.1996	188300		0,00	0,00
12.10.1996	188380	Ventile eingestellt	0,00	0,00
		Benzinhähne gereinigt	0,00	0,00
20.10.1996	189251		0,00	0,00
23.10.1996	189370		0,00	0,00
25.10.1996	189500		0,00	0,00
06.11.1996	190500		0,00	0,00
09.11.1996	190650		0,00	0,00
15.11.1996	190970		0,00	0,00
22.11.1996	191660	Dampfstrahlen	0,00	5,01
06.12.1996	191660	Vorderradreifen erneuert inkl. Schlauch/Wuchten/Montage	77,10	0,00
		schwarze Sprühfarbe	4,96	0,00
18.12.1996		Alarmanlage eingebaut	34,57	0,00
		Versicherung '97	0,00	247,92
09.02.1997		Grundierung und Schwarz-Matt-Farbe	9,92	0,00
		Bremsbeläge am Hinterrad ersetzt (gebraucht)	0,00	0,00
11.02.1997		Ventile eingestellt	0,00	0,00
15.02.1997		30 V2A-Scheiben, M8	1,56	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von		I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren		
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
15.02.1997		20 V2A-Scheiben, M10	3,69	0,00
			0,00	0,00
		2 Interferenzrohre	34,37	0,00
		Sitzbank	171,86	0,00
24.03.1997	193100	V2A-Schrauben	8,64	0,00
30.03.1997	193600	+0,8 l Motoröl	0,00	0,00
03.04.1997	194300	Tank entwässert	0,00	0,00
04.04.1997	194620	WÜDO-Lenker angebaut	76,16	0,00
05.04.1997	194716	Motoröl- und Filterwechsel	15,86	0,00
		Getriebeöle gewechselt	7,01	0,00
		Bremsflüssigkeit gewechselt	4,99	0,00
		oberer Chokeyzug gewechselt	7,95	0,00
11.04.1997	195337	Hinterradreifen inkl. Schlauch erneuert	95,55	0,00
18.04.1997	196200	Luftfilter gereinigt	0,00	0,00
24.04.1997	197027	+0,3 l Motoröl	0,00	0,00
29.04.1997	198921	+0,5 l Motoröl	0,00	0,00
04.05.1997	200587	+0,2 l Motoröl	0,00	0,00
09.05.1997	201405	+0,5 l Motoröl	0,00	0,00
10.05.1997	202100	Motoröl- und Filterwechsel	15,86	0,00
		Kompression links 11 bar	0,00	0,00
		Kompression rechts 10,1 bar	0,00	0,00
11.05.1997	202300	2 Vergaserflansche erneuert	4,61	0,00
		Gaszug kpl. ersetzt	22,99	0,00
		Vergasermembranen ersetzt	25,70	0,00
		Ventile eingestellt	0,00	0,00
		Dampfstrahlen	0,00	5,01
		V2A-Schrauben	14,03	0,00
16.05.1997	202698	Hinterradreifen erneuert (Schmittkamp)	86,68	0,00
21.05.1997	204152	Vorderradreifen ern.(Schmittkamp)	69,15	0,00
18.06.1997	204500	schwimmende Bremsscheiben vorne inkl. Beläge vorn und hinten	425,89	0,00
26.06.1997	205000	Papiere umschreiben lassen	10,52	0,00
04.07.1997	205724	+ 0,1 l Hinterradgetriebeöl	0,00	0,00
		- 0,1 l Getriebeöl	0,00	0,00
11.07.1997	206377	+ 0,6 l Motoröl	0,00	0,00
18.07.1997	208225	+ 0,4 l Motoröl	0,00	0,00
		Ventile eingestellt	0,00	0,00
31.07.1997	209761	Motoröl- und Filterwechsel	15,86	0,00
		Getriebeöle gewechselt	7,01	0,00
04.08.1997	210300	LIMA-Kohlen erneuert	2,86	0,00
		Dampfstrahlen	0,00	5,01
		Kohlehalterung ersetzt	23,62	0,00
		Diodenplatte ersetzt	69,72	0,00
		Regler ersetzt	43,79	0,00
29.08.1997		KFZ-Steuer	0,00	70,15

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch		I/100 km
ca. - Preis/l		€
Tacho-Ausfall		km
Kilometer-Preis		Ct.
gefahren		248383 km
Gesamt-Ausgaben		15054,97 €
innerhalb von		31,6 Jahren

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren
	348072		8892,55	6162,42
03.09.1997	211200		0,00	0,00
10.09.1997	212003	Vergaser abgedichtet und gereinigt	0,00	0,00
24.09.1997	213317	Ventile eingestellt	0,00	0,00
25.09.1997	213864	+0,4 l Motoröl	1,25	0,00
27.09.1997	214735	Hinterrad erneuert	88,19	0,00
	216800	Dampfstrahlen	0,00	2,51
		Vorderrad 3.25H19 ME22 erneuert	77,41	0,00
		3 Gummilager, (Diodenplatte) ersetzt	3,91	0,00
		14 Blech-Nieten Verkleidung	5,97	0,00
		14 Plastik-Nieten Verkleidung	1,45	0,00
		Kettenkastendichtung ersetzt	2,19	0,00
28.12.1997		Versicherung '98	0,00	121,40
		HeliCoil M6 Bremszylinder hinten	2,51	0,00
		Farbe	15,03	0,00
28.02.1998		Scheibendichtung	0,75	0,00
		4 x Pleuellager	23,28	0,00
		4 x Pleuellagerschrauben	6,02	0,00
		4 x Kolbenbolzensicherung	1,50	0,00
03.03.1998		Teilelackierung (Verkl., Tank, Sitzb., Seitend., Kotflügel)	0,00	250,53
12.03.1998		Benzinhahnmutter	2,88	0,00
		Verkleidungstüllen 20x	1,96	0,00
20.03.1998		Zylinderkopfüberholung mit Bleifreiumrüstung	0,00	313,16
		Aufpreis Sitzringanfertigung	0,00	28,81
		Stößelrohre erneuert	12,42	40,33
30.03.1998	217080		0,00	0,00
22.04.1998	217391	Motoröl- und Filterwechsel	13,78	0,00
28.04.1998	217828	Zylinderkopfschrauben nachgezogen	0,00	0,00
		Ventile eingestellt	0,00	0,00
07.05.1998	219706	+ 0,5l Motoröl	0,00	0,00
15.05.1998	219960	Dampfstrahlen	0,00	2,00
		eingerrissene Zylinderfußdichtung rechts ersetzt	2,79	0,00
		HeliCoil M8 Zylinderkopf rechts ersetzt (Stehbolzen Ventildeckel)	2,51	0,00
20.05.1998	219980	Batterie ersetzt, Mareg 30 AH	59,63	0,00
		Batteriesäure, 2l	4,11	0,00
23.05.1998	220324	Bremlicht hinten instandgesetzt	0,00	0,00
		Hupe rechts justiert	0,00	0,00
24.05.1998	220464	Ventile eingestellt	0,00	0,00
		2 x O-Ringe Zylinderstehbolzen rechts ersetzt	5,58	0,00
		220698 + 180 ml Hinterradgetriebe-Öl nachgefüllt	1,00	0,00
06.06.1998	220890	+0,5 l Motoröl	0,00	1,25
		Getriebeöl-Austritt in Luftfilter, lose Schraube befestigt	0,00	0,00
			0,00	0,00
15.07.1998	224387	+0,1 l Hinterradgetriebeöl	0,70	0,00
15.07.1998	224387	Hinterrad gegen Michelin erneuert	130,27	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von			I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren	
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
22.07.1998	226095		0,00	0,00
		Versicherung Jahr 99	0,00	74,26
01.09.1998		KFZ-Steuer	0,00	70,15
20.11.1998		2 Gummilager Batteriekasten 61211243530	3,53	0,00
		Schrauben	5,81	0,00
			0,00	0,00
04.03.1999		Vorderreifen mit ME Laser ersetzt	72,25	0,00
		Emblem Sitzbank	4,94	0,00
		Sitzbankbezug	25,00	0,00
30.03.1999	226146	Motoröl- und Filterwechsel	13,78	0,00
		Getriebeöle gewechselt	11,52	0,00
		Kerzen gewechselt	3,51	0,00
		HeliCoil-Einsatz M6 im Ölfiltergehäuse	2,51	0,00
			0,00	0,00
09.04.1999	227618	Ölkühlerschlauch	23,25	0,00
		Ölkühler	74,98	0,00
		Motoröl	5,01	0,00
		Kompression links 12,0, rechts 11,5 bar	0,00	0,00
		Benzinschläuche ersetzt	0,00	0,00
		Getriebeöle kontrolliert	0,00	0,00
		+ 0,08 l Hinterradgetriebeöl	1,00	0,00
		Batteriewasser nachgefüllt	6,51	0,00
		"Ölverlust" 1/2 Flasche Ölzusatz	5,01	0,00
26.04.1999	227855	Batterie defekt, -> getauscht gegen G/S Batterie (20AH)	0,00	0,00
17.05.1999	228506	+0,5 l Motoröl	1,25	0,00
26.05.1999	230198	+ 0,1 l Getriebeöl in Schwinge, Das Getriebe drückt Öl raus	1,00	0,00
27.05.1999	230404	+0,3l Motoröl	0,75	0,00
30.05.1999	230818	+ 0,1 l HiRadgetriebeöl	1,00	0,00
04.06.1999	231824	+ 0,1 l Getriebeöl in Schwinge, Das Getriebe drückt Öl raus	1,00	0,00
04.06.1999	231930	+0,4 l Motoröl	1,00	0,00
10.06.1999		2 Zugfedern Seitenständer	2,35	0,00
		Halteblech Seitenständer	1,57	0,00
11.06.1999	233278	+ 0,1 l HiRadgetriebeöl	1,00	0,00
16.06.1999	233353	Hinterradreifen 4.00 H18 ME77	89,06	0,00
		Standlichtbirne ersetzt	1,00	0,00
			0,00	0,00
17.06.1999		TÜV-Hauptuntersuchung	0,00	27,31
			0,00	0,00
18.06.1999	233538	große Inspektion	0,00	0,00
		Getriebeöle gewechselt	10,02	0,00
		Motoröl- und Filterwechsel	13,78	0,00
		Gabelöl gewechselt	5,01	0,00
		Bremsflüssigkeit gewechselt	5,01	0,00
		Zyl.köpfe nachgezogen	0,00	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch		l/100 km
ca. - Preis/l		€
Tacho-Ausfall		km
Kilometer-Preis		Ct.
gefahren		248383 km
Gesamt-Ausgaben		15054,97 €
innerhalb von		31,6 Jahren

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren
gesamt	348072		8892,55	6162,42
		Ventile eingestellt	0,00	0,00
			0,00	0,00
11.07.1999	235908	+ 0,5 l Motoröl nachgefüllt	1,25	0,00
18.07.1999	237274	Verkleidungsscheibendichtgummi ersetzt	0,00	0,00
25.08.1999	237964	+ 0,5 l Motoröl nachgefüllt	1,25	0,00
01.09.1999		KFZ-Steuer	0,00	70,15
21.09.1999	240057	Vorderradreifen 3.25H19 ME 33	63,13	0,00
		Schlauch	10,02	0,00
		Getriebeöle kontrolliert	0,00	0,00
		+ 0,2 l HiRadgetriebeöl	2,00	0,00
		Ventildeckelmutter	1,11	0,00
		HeliCoil M6 Ventildeckelmutter	2,51	0,00
		Ventilspiel kontrolliert	0,00	0,00
		Vergaser synchronisiert	0,00	0,00
		Ölwechsel ohne Filter	5,01	0,00
23.10.1999	241554	Gabeldichtring links ersetzt	0,00	0,00
		1 Tachowelle	14,82	0,00
		Motor-Überdruckventil	5,23	0,00
		Lima reparieren lassen	0,00	0,00
		BMW-Ölfilter ersetzt	0,00	4,96
		Gabelöl 440 ml	7,99	0,00
		2 Radlager vorn	45,22	0,00
		2 Dichtringe Vorderrad	5,11	0,00
		Vorderradachse, gebraucht	15,03	0,00
		Dichtring Motorgehäuse ersetzt	4,01	0,00
		Lager im Motorgehäuse mit Loctite befestigt	5,66	0,00
		Motordeckeldichtung	2,25	0,00
		Gaszug unten ersetzt	8,43	0,00
		Gasgriff-Nocken ersetzt	12,50	0,00
		Gasgriff-Rohr ersetzt	18,02	0,00
		Gasgriff-Deckel ersetzt	11,33	0,00
09.01.2000		Versicherung 1.1.00 - 1.1.01	0,00	61,98
04.02.2000	241554	Batterie inkl. 1700 ml Säure erneuert	47,57	0,00
05.02.2000		4 Radlager für die Reise	90,44	0,00
24.02.2000	241881	+0,8 l Öl	0,00	0,00
		2 Blinker für Betrieb ohne Verkleidung	19,94	0,00
19.03.2000	242131	+0,05l Hinterachsgetriebeöl	0,50	0,00
12.04.2000	243108	Vorderradreifen 3.25H19 ME 33 für alte Felge	63,13	0,00
		Schlauch	10,02	0,00
		Hinterradreifen 4.00 H18 ME77 für alte Felge	80,17	0,00
		Schlauch	10,52	0,00
25.04.2000	244490	Ölwechsel ohne Filter	5,01	0,00
		Bremsflüssigkeit aufgefüllt	4,94	0,00
15.05.2000	246885		0,00	0,00
			0,00	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

		B M W - Kostenaufstellung		
Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von		I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren		
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
17.05.2000	247441	+0,5l Motoröl	1,25	0,00
24.05.2000	249978	+0,4l Motoröl +0,3l Getriebeöl	1,00 4,01	0,00 0,00
06.06.2000	252671	+0,1l Motoröl	0,25	0,00
10.06.2000	252840	+0,5l Motoröl	1,25	0,00
13.06.2000	254043	Motorölwechsel inkl. Ölfilterwechsel Getriebeöle gewechselt 2 Lenkkopflager SKF 320/28 X/Q - 05 203U Zündkabel 2 Sicherungsringe Sitzbank 1 Schwimmerkammerdichtung Hylomar Gabelöl Sprühlack Schraubensicherung flüssig	9,02 9,02 40,69 22,09 0,53 1,37 6,46 7,99 5,46 5,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.06.2000	254122	Hinterradreifen 4.00 H18 ME77 auf Vorrat Rücklichtbirne Blinkerbirne 2 Sicherungsbleche Bremsscheibe hinten 1 Staubschutzring Lenkkopflager	80,17 0,80 3,48 1,07 1,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.08.2000	255010		0,00	0,00
21.08.2000	255889	+0,4 l Motoröl Steuerkette Steuerkettenspanner Dichtung Motordeckel Steuerkettengleitschiene	1,25 15,11 1,19 2,27 5,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.08.2000	256656	Startrelais ersetzt	10,02	0,00
02.09.2000		KFZ-Steuer	0,00	70,15
14.09.2000		Kupferpaste, Multispray und Lack	9,26	0,00
26.09.2000	258497	+0,5l Motoröl	1,25	0,00
28.09.2000	259055		0,00	0,00
17.10.2000	260174	O-Ring Bremsflüssigkeitsbehälter vorn ersetzt, Bremsflüssigkeit erneuert und entlüftet	2,51	0,00
20.10.2000		Ventilspiel kontrolliert - war o.k. !!! Gabelsimmerring auf Vorrat	0,00 4,13	0,00 0,00
24.10.2000	260840	+ 0,5 l Motoröl	1,25	0,00
30.10.2000		Versicherung 1.1.01 - 1.1.02	0,00	74,26
05.11.2000	261728	Dampfstrahlen HeliCoil M6 auf Vorrat LM Langzeitfett 1l Getriebeöl auf Vorrat Kupferringe Blechmuttern Verkleidung, 5 Stück	0,00 15,51 3,85 7,92 3,26 0,52	2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.11.2000	262711	Motorölwechsel inkl. Ölfilterwechsel	15,03	0,00
19.05.2001	263057	+0,7 l Getriebeöle nachgefüllt	4,01	0,00

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von		I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren		
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
		Batterie Schrott !!!	0,00	0,00
20.06.2001		Bremszylinder vorn ersetzt wg. Undichtigkeit	50,11	0,00
		Bremsflüssigkeit	4,01	0,00
21.06.2001	263442	TÜV-Hauptuntersuchung	0,00	30,06
05.07.2001	264071	Stahlflex-Bremsschläuche vorn	119,75	0,00
09.07.2001	264317	LiMa-Stator ersetzt	50,11	0,00
24.08.2001		KFZ-Steuer	0,00	70,15
			0,00	0,00
07.10.2001	265326	+0,4 l Motoröl	1,00	0,00
08.10.2001	265449	+170ml HiRadGetriebeöl nachgefüllt	1,50	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
03.11.2001		Lichtrelais erneuert	10,46	0,00
		Diodenplatte erneuert	74,40	0,00
		5 Verkleidungsklammern	0,44	0,00
		1 Gabeldichtring	5,11	0,00
31.10.2001		Versicherung 1.1.02 - 1.1.03	0,00	74,91
18.12.2001		Getriebe instandsetzen lassen	0,00	410,86
13.02.2002		2 Massekabel Diodenplatte	2,43	0,00
16.03.2002		Rostprimer	8,94	
		scharze Farbe	6,94	
28.03.2002		Hinterrad-Getriebeöl gewechselt	2,22	
		Motoröl- und Filterwechsel	16,00	
		Batterie erneuert, die alte war gerissen!	26,11	
05.06.2002	267302	Lima-Kohlenhalter ersetzt	27,84	
		Standlichtsicherung defekt		
18.08.2002		KFZ-Steuer		71,58
23.08.2002	268545	nach Österreich		
30.08.2002	270462	aus Österreich zurück		
04.09.2002	270476	+80 ml Hinterradgetriebeöl	1,00	
		Schwingenholm rel. Voll, Getriebe auch!		
02.11.2002	272143	Radlager an Bremsscheibe hinten gewechselt, übrige gefettet		
		Vorderrad inkl. Felge gewechselt (aus Vorrat)	40,00	
02.01.2003		Versicherung 1.1.03 - 1.1.04		76,44
27.05.2003	272143	Schraube Schalthebel	11,70	
		Nadelhülse Schalthebel	4,44	
		Hinterradreifen 4.00 H18 ME77	86,42	
06.06.2003	272637	TÜV-Hauptuntersuchung		32,50
		2 Gabel-Simmeringe ersetzt	10,23	
		Gabelöl gewechselt	7,99	
		Ölfiltersatz	17,61	
		Bremsen vorn entlüftet, Bremsflüssigkeit gewechselt	2,00	
		Hauptständer lackiert	4,75	

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von				I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren		
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren		
			8892,55	6162,42		
11.09.2003		KFZ-Steuer		71,58		
09.01.2004		Versicherung 1.1.04 - 1.1.05		76,44		
11.09.2004		KFZ-Steuer		71,58		
27.10.2004		Vorderradreifen ME33	86,50			
		Schlauch	9,00			
		Montage und Wuchten		8,00		
03.10.2005		Versicherungs-Rückerstattung		-19,75		
04.10.2005		Versicherung 28.9.05-01.01.06		8,66		
05.01.2005		Versicherung 1.1.05 - 1.1.06		76,44		
16.06.2005		Schw. Lack	7,89			
01.09.2005		KFZ-Steuer		71,58		
19.09.2005	281799	+ 0,4 l Motoröl	2,00			
08.01.2006		Versicherung 1.1.06 - 1.1.07		33,51		
22.03.2006		Fußrastengummi links	15,16			
		2 Verkleidungshalterbleche	8,43			
		2 Auspuffhaltebleche	9,26			
		Grundierung	5,99			
01.05.2006	287000	+0,4 l Motoröl	2,00			
16.05.2006	287414	Vorderradreifen 3.25H19 ersetzt	66,43			
29.05.2006		1 Blechsicherung Sitzbank	0,56			
05.06.2006	289128	+ 0,25 l Motoröl	0,80			
15.06.2006	289846	Hinterradgetriebe und Schwingenhalm hatten nur die Hälfte Nur Motoröl gewechselt - kein Filter!	6,00			
02.09.2006		KFZ-Steuer		71,58		
08.01.2007		Versicherung '07		34,38		
07.05.2007	290839	2 Benzinflter eingebaut + Schlauch erneuert	11,00			
10.05.2007	291008	Hinterrad-Reifen gewechselt Bremsbeläge hinten sind noch o.k.	80,00			
18.06.2007	291100	TÜV-Hauptuntersuchung		35,70		
10.07.2007	291469	+0,5 l Motoröl entspr. 0,3 l/1000 km	2,00			
02.09.2007		KFZ-Steuer		71,58		
02.09.2007	292554	Batterie leer - Wenn der Motor heiß ist, ist der Ladestrom zu				
15.09.2007	293122	Tachowelle nach 7 Jahren und 51568 km defekt - Ersatz aus +0,4 l Motoröl	2,00			

R100RS

		B M W - Kostenaufstellung		
Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von			l/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren	
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
		entspr. 0,24l/1000km		
07.01.2008		angebrochenen Fußbremshebel ersetzt	44,40	
19.02.2008	298416	Versicherung '08		34,38
		+0,5 l Motoröl	2,00	
		Batterie ersetzt - 28 AH	45,95	
		Batteriesäure, 1700 ml		
02.07.2008	300016	Wieder war zuviel Öl im Getriebe, Loch am Ausgangslager		
02.07.2008	300016	überholten R80RT-Motor eingebaut		
		Motorüberholung:	765,00	
		Siebenrock-1000er Satz		
		Pleuellager, KW-Hauptlager, Steuerkette, Spannschiene, 2 Zylinderkopfüberholungen inkl. Auspuffgewinde erneuern		480,00
		Getriebeöle gewechselt	10,00	
		Rahmen + div. Teile strahlen und pulverbeschichten lassen		170,00
		Ein-Mann-Sitzbank (ebay)	180,00	
		Hinterachsgetriebe ersetzt durch gutes gebrauchtes	350,00	
		div. HeliCoil-Einsätze am Rahmen angebracht	5,00	
		Kupplungsscheibe und div. Kleinmaterialien ersetzt	88,85	
		Motoröl und -Filter ersetzt	20,00	
		Kabelbinder	5,20	
		2-Komponenten-Kleber (f. Anlasser)	8,80	
		Bremsflüssigkeiten gewechselt	5,20	
02.09.2008		KFZ-Steuer		71,58
31.10.2008		Kantenschutz f. Sitzbankrenovierung	13,60	
		Sitzbankblech und Ventildeckel strahlen		10,00
		Metallic-Lack, BMW 181	18,80	
02.01.2009		Versicherung '09		34,38
		2 Kugelköpfe Getriebebetätigung ersetzt	5,00	
		Werkzeugkasten ersetzt	16,50	
21.03.2009	300080	Nadellager Schaltgestänge ersetzt	7,00	
		1 Sitzbankemblem ersetzt	7,59	
26.04.2009	300929	+ 0,5 l Motoröl	2,50	
	300955	Köpfe nachgezogen		
		Ventilspiel kontrolliert		
		Kerzenbild ok.		
		LaserTec vorn aufgezogen	71,76	
		vordere Radlager gefettet		
		Massekabel zur Batterie ersetzt (aus Vorrat)		
		Motoröl- und -filterwechsel	21,00	
		Bremsbeläge hinten ersetzt	35,95	
30.06.2009	301990	TÜV-Hauptuntersuchung		39,40
19.08.2009		KFZ-Steuer		71,58
	302451	+ 0,5 l Motoröl (auf 2460 km)	2,50	
22.08.2009	303289	def. Rücklichtbirne ersetzt	2,50	
		4 Stoßelgummis	5,00	
		1 Kolbenringsatz	45,30	
		3 Kolbenbolzensicherungen	10,00	
		2 O-Ringe Zylinderfuß groß	5,00	

R100RS

B M W - Kostenaufstellung				
Verbrauch ca. - Preis/l Tacho-Ausfall Kilometer-Preis gefahren Gesamt-Ausgaben innerhalb von			I/100 km € km Ct. 248383 km 15054,97 € 31,6 Jahren	
Datum gesamt	km-Stand 348072	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile 8892,55	Lohn/Gebühren 6162,42
		4 O-Ringe Zylinderfuß klein	2,00	
		beide Ventildeckel lackiert	15,80	
14.11.2009	303430	Gel-Batterie eingebaut	149,00	
26.12.2009		KFZ-Versicherung		35,41
12.04.2010	303900	Zylinderköpfe nachgezogen, Ventilspiel kontrolliert		
25.04.2010	304804	+ 0,5 l Motoröl/2400 km	2,00	
03.05.2010	305541	Diodenplatte ersetzt	71,75	
		Gaszug kpl. ersetzt, Drehgriff geschmiert	28,00	
		Farbe 181	18,80	
		Verkleidungsunterteil links ersetzt (ebay)	55,00	
		Halterung ersetzt	7,00	
15.05.2010	307726	Distanzstück für Hinterrad BT45	12,40	
		Motoröl- und filterwechsel	20,00	
		Bridgestone BT Hinterradreifen aufgezo-	79,00	
		Montage, Wuchten, neuer Schlauch		22,00
09.06.2010	309858	Bremsscheiben vorn ersetzt	290,00	
20.08.2010		KFZ-Steuer	71,58	
		Vorderradreifen ersetzt	78,00	
02.12.2010		KFZ-Versicherung 2011		37,18
30.01.2011		Versicherungsnachtrag		11,53
22.02.2011		Fahrzeug-Ummeldung		11,00
21.05.2011	310483	Tachowelle ersetzt	31,89	
04.06.2011	312008	+ 0,5 l Motoröl/4300 km	7,00	
08.08.2011	312365	TÜV-Hauptuntersuchung		39,90
10.08.2011		KFZ-Steuer		71,58
07.12.2011		KFZ-Versicherung 2012		42,76
12.08.2012	313808	+0,4 l Motoröl	2,50	
		Heizgriffe	39,95	
13.08.2012		KFZ-Steuer	71,58	
21.09.2012	316869	Motorölwechsel	24,95	
		Motorfilterwechsel	9,95	
		Ventilspiel kontrolliert		
01.01.2013		Versicherung		50,33
		Steuern 2013		71,58
20.07.2013		Hauptuntersuchung	0,00	
21.07.2013	319016	Ventilspiel kontrolliert, Ausl. Li. Etwas zu stramm		
		+0,5 l Motoröl / 2347 km	2,50	
06.08.2013	319805	Vorder- und Hinterradreifen gegen BT 45 ersetzt	170,00	
		Schläuche vorn und hinten ersetzt	28,00	
		Montage/Wuchten	30,00	
26.08.2013		KFZ-Steuer		71,58
	320798	+ 0,5 l Motoröl / 1782 km	2,00	
03.09.2013	321598	Rücklichtbirne ersetzt	1,60	
	322327	Wirth-Federnsatz in Gabel eingebaut	106,98	
		Gabeldichtringe ersetzt, 2 Stk.	13,69	

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

				I/100 km	
Verbrauch				€	
ca. - Preis/l				km	
Tacho-Ausfall				Ct.	
Kilometer-Preis				248383 km	
gefahren				15054,97 €	
Gesamt-Ausgaben				31,6 Jahren	
innerhalb von					
Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen		Teile	Lohn/Gebühren
gesamt	348072			8892,55	6162,42
		Gabelöl gewechselt, 10W		10,82	
		Versandkosten		6,90	
		undichten Hinterradreifenschlauch gewechselt		0,00	
		Faltenbalg Gabel ersetzt		26,00	
01.01.2014		DA-direkt-Versicherung 2014			53,60
		Anlasser ersetzt		17,00	
		1 Faltenbalg Gabel ersetzt		25,90	
18.02.2014	322549	Anlasser ersetzt		18,80	
22.02.2014	322774	2 Kerzen ersetzt		7,00	
12.04.2014	323676	+0,5 l Motoröl		3,00	
03.05.2014	324401	Motoröl und -Filter ersetzt		24,00	
		Getriebeöle gewechselt			
		Ventile eingestellt			
		2 Startervergaserdichtungen ersetzt wg. Startschwierigkeiten		1,80	
		Schauglas Getriebe eingebaut		10,80	
		VA-Muttern Motorhalteschrauben		8,80	
12.07.2014	326512	H4-Birne ersetzt		4,95	
		+ 0,5 l Motoröl		3,00	
		3 Instrumentenleuchten (Dioden) eingesetzt		12,00	
26.08.2014		Windschutzscheibe ersetzt		150,50	
		14 Spreiznieten		16,66	
16.09.2014	331334	Ventile eingestellt, beide Auslassventile standen etwas zu stramm!			
		+ 0,5 l Motoröl		3,00	
06.10.2014		Fahrzeug-Ummeldung		31,65	
		Nummernschild ersetzt		15,00	
20.10.2014		KFZ-Steuer			71,58
27.11.2014		Concordia-Versicherung 2015			33,87
19.03.2015	331997	Batterie ersetzt		58,95	
		Batteriesäure		13,40	
		Staubkappe Bremsattel neu 2x		3,98	
		Relais TFL eingebaut		3,50	
		TFL eingebaut		31,95	
15.04.2015	333736	Dichtungsentferner		6,99	
		Ventilspiel kontrolliert			
		Motoröl und -Filter ersetzt		24,00	
		Getriebeöle gewechselt			
		Papierdichtung Hinterradgetriebe gewechselt		2,50	
		Wellendichtring Hinterradgetriebe ersetzt		15,80	
		Hinterradreifen ersetzt nach 14.700 km, Bridgestone BT45		83,20	
05.08.2015	333752	Hauptuntersuchung			43,50
10.10.2015	335654	Voltmeter ersetzt		10,00	
21.10.2015		Hagon-Federbeine eingebaut		199,00	
11.11.2015	336685	Winterreifen vorn und hinten Conti TKC 70 inkl. Schläuche		174,70	
		2 Verkleidungsblinker		10,00	

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

Verbrauch				l/100 km
ca. - Preis/l				€
Tacho-Ausfall				km
Kilometer-Preis				Ct.
gefahren				248383 km
Gesamt-Ausgaben				15054,97 €
innerhalb von				31,6 Jahren
Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren
gesamt	348072		8892,55	6162,42

18.11.2015	336774	Verkleidungsstandlicht RS	10,00	
		Verkleidungsteil oben rechts	35,00	
		Motorhaltebolzen	5,00	
		Kleinteile	1,06	
		+0,5 l Motoröl / 1038 km	3,00	
		4 Dichtungen Ölthermostat	0,60	
		Chokezüge gängig gemacht		
		Blinker hinten rechts ersetzt (aus Vorrat)		
		Sitzbankscharnier hinten befestigt durch Unterlegen und Vernieten eines Bleches	32,00	
		Klarlack	6,49	
		Farbe 181 für Verkleidungsreparatur	6,49	
		Spiegel rechts	23,00	
24.11.2015		Concordia-Versicherung 2016		31,18
		KFZ-Steuer		71,58
12.01.2016		Sitzbank neu beziehen lassen	180,00	
02.09.2016		KFZ-Steuer		71,58
03.09.2016		Concordia-Versicherung 2017		31,13
26.04.2017	339117	gebrochenen Kupplungshebel am Getriebe ersetzt	20,00	
30.04.2017	339589	+0,5 l Motoröl / 3.000 km	2,50	
12.05.2017	340840	Ventilspiel kontrolliert – alle waren ok!		
02.08.2017	340000	Hauptuntersuchung		47,00
09.11.2017	341104	Motoröl und -Filter ersetzt	18,00	
		Ölkühler abgebaut und kurzen Ölfilter eingesetzt		
07.05.2018	341110	Bremsflüssigkeiten gewechselt	8,00	
21.09.2018	344109	Kombiinstrumentenstecker defekt, Reparatursatz eingebaut	65,00	
		Kombiinstrumentenplatine ersetzt	45,99	
23.09.2018	344705	+0,5 l Motoröl / 5.000 km	3,00	
28.11.2017		Concordia-Versicherung 2018		37,64
		KFZ-Steuer		71,58
01.01.2019		Concordia-Versicherung 2019		41,48
01.08.2019	346210	Hauptuntersuchung		49,00
		Tachoeinheit ersetzt		140,00
01.01.2020		Concordia-Versicherung 2020		43,55
		KFZ-Steuer		71,58
08.07.2020	347028	+0,5 l Motoröl / 2.500 km	2,00	
23.08.2020	348070	Ventilspiel kontrolliert		
		alle Öle gewechselt	25,00	
		Inkl. Ölfiltersatz		
30.08.2020		2 Zylinder verkauft	-180,00	
24.11.2020		BMW Diamant-Schwarz-Lack 181 + Filler	20,00	
01.01.2021		Concordia-Versicherung 2020		43,55

R100RS

B M W - Kostenaufstellung

				I/100 km
				€
				km
				Ct.
Verbrauch				
ca. - Preis/l				
Tacho-Ausfall				
Kilometer-Preis				
gefahren			248383 km	
Gesamt-Ausgaben			15054,97 €	
innerhalb von			31,6 Jahren	
Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/ Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren
gesamt	348072		8892,55	6162,42
		KFZ-Steuer		71,58
07.05.2021	348072	Farbe 181 + Klarlack für Verkleidung	25,18	
		Wellendichtring Schalthebel ersetzt	5,00	